

Überbetriebliche Ausbildung

Werkzeugliste

Zur überbetrieblichen Ausbildung zum Anlagenmechaniker ist folgendes mitzubringen:

- Kopie des Ausbildungsvertrages
- Weißer Ordner (ab dem 2. Ausbildungsblock)
- 1 Berichtsheft
- 1 Gliedermaßstab 2,00 m
- 1 Lineal 30cm
- 1 Geo-Dreieck
- 1 Filzschreiber (wasserfest)
- 1 Taschenrechner
- 1 Kugelschreiber
- 1 Bleistift
- 1 Zirkel
- 1 Notizbuch A4, (Schreib- und Zeichenutensilien)
- 1 Tabellenbuch / Formelsammlung
- Schutzbrille hell
- 2 Vorhängeschlösser (Bügel Durchmesser: 6mm)
- Gehörschutz (Kapseln oder Stöpsel)
- Schutzkleidung / Arbeitskleidung
- Warnweste EN 471 Klasse 2, Farbe Orange
- Arbeitsschutzschuhe S3
- Für die Fahrtkostenabrechnung wird die Bankverbindung benötigt (IBAN und BIC)