

# Überbetriebliche Ausbildung

## Werkzeugliste

Zur überbetrieblichen Ausbildung zum Brunnenbauer und Spezialtiefbauer ist folgendes mitzubringen:

- 1 Berichtsheft
- Kopie des Ausbildungsvertrages
- 1 Notizbuch A6
- Schreib- und Zeichenutensilien
- 1 Taschenrechner
- 1 Gliedermaßstab
- 1 Bandmaß 25 m
- 1 Kugelschreiber/Bleistift
- 1 Lineal 30 cm
- 1 Geo-Dreieck
- 1 Klemmbrett DIN A4
- Gehörschutz (Kapseln oder Stöpsel)
- 2 Vorhängeschlösser (Bügel Durchmesser: 6mm)
- Schutzbrille hell / Schutzbrille dunkel
- Schutzkleidung
- 1 Reißnadel
- 1 Paar Sicherheitsschuhe S3
- 1 Paar Lederhandschuhe
- 1 Paar Gummihandschuhe
- Regenbekleidung
- Kälteschutzkleidung (Kalte Jahreszeit)
- 1 Schutzhelm
- Warnweste EN 471 Klasse 2, Farbe Orange
- Weißer Ordner (ab dem 2. Ausbildungsblock)
- Für die Fahrtkostenabrechnung wird die Bankverbindung benötigt (IBAN und BIC)