

Überbetriebliche Ausbildung

Werkzeugliste

Zur überbetrieblichen Ausbildung zum Anlagenmechaniker ist folgendes mitzubringen:

- Kopie des Ausbildungsvertrages
 - Weißer Ordner (ab dem 2. Ausbildungsblock)
 - 1 Berichtsheft
 - **mobiles Endgerät (Tablet)**, Empfehlung: www.bau-abc-rostrup.de/digital
 - Für die Fahrtkostenabrechnung: Bankverbindung (IBAN und BIC)
 - Mund- und Naseschutz
-
- 1 Gliedermaßstab 2,00 m
 - 1 Lineal 30cm
 - 1 Geo-Dreieck
 - 1 Filzschreiber (wasserfest)
 - 1 Taschenrechner
 - 1 Kugelschreiber
 - 1 Bleistift
 - 1 Zirkel
 - 1 Notizbuch A4, (Schreib- und Zeichenutensilien)
 - 1 Tabellenbuch / Formelsammlung
 - Schutzbrille hell
 - 2 Vorhängeschlösser (Bügel Durchmesser: 6mm)
 - Gehörschutz (Kapseln oder Stöpsel)
 - Schutzkleidung / Arbeitskleidung
 - Warnweste EN 471 Klasse 2, Farbe Orange
 - Arbeitsschutzschuhe S3

Stand: 07/2020