

Überbetriebliche Ausbildung

Werkzeugliste

Zur überbetrieblichen Ausbildung zum Trockenbaumonteur ist folgendes mitzubringen:

- Kopie des Ausbildungsvertrages (zu Beginn der Ausbildung)
- Weißer Ordner (ab dem 2. Ausbildungsblock)
- Berichtsheft
- Bauschrauber
- 1 Crimperzange
- 1 Verlängerungskabel, Länge 5-10m
- Klingenmesser und Ersatzklingen
- 1 Surformhobel
- 1 Stichling (Bohrsäge)
- 1 Handsäge (Fuchsschwanz)
- 1 Handstichsäge
- 1 Anschlagwinkel, Länge ca. 30cm
- 1 Wasserwaage 1,00m
- 1 Schnurschlag
- 1 Senklot mit Schnur
- 1 Gipserbeil oder Hammer
- 1 Schraubendreher (Kreuz und Schlitz)
- 1 Handblechschere (rechts/links)
- 2 Gripzange (Feststellzange)
- 1 Rabitzzange
- 1 Handschleifer und Schleifpapier
- Spachtelwerkzeug inkl. Zahnpachtel (2 Glättkellen)
- Spachtelkasten
- 1 Schutzhelm
- 1 Anstoßkappe
- 1 Bohrmaschine (Bohrhammer)
- Gliedermaßstab und Bleistift
- Kugelschreiber/Bleistift
- Geo-Dreieck/Taschenrechner
- Lineal 30cm/Radiergummi
- 2 Vorhängeschlösser (Bügel Durchmesser: 6mm)
- Schutzbrille hell
- Gehörschutz (Kapseln oder Stöpsel)
- Warnweste EN 471 Klasse 2, Farbe Orange
- 1 Paar Arbeitsschuhe S3
- Für die Fahrtkostenabrechnung wird die Bankverbindung benötigt (IBAN)